




ASCENSOR MONTAVEHICULOS HIDRAULICO PISTON CENTRAL 1:1 ACCESO DOBLE


DOBLE ACCESO




Perforación



Porton



Sala de Maquinas



Las dimensiones de C.S (claro superior) son función de la luz libre de paso (2100). Para mayor altura de paso libre consultar.

Las dimensiones de sala de maquinas deben tener como lados mínimos 2200 mm. El local no puede estar ubicado a más de 10 mts. del hueco